

ПЕРЕЧЕНЬ

зон и элементов конструкции вертолета Ка-32, подлежащих обязательному техническому фотодокументированию.

№ п/п	Зона, элемент конструкции вертолета	Контролируемые дефекты
1.	Болтовые соединения верхних и боковых частей силовых шпангоутов №№ 7 и 9.	Выработка контактных поверхностей и трещины проушин шпангоутов (выявляется по наличию продуктов износа). После снятия боковых панелей перед фотодокументированием запрещается протирать узлы.
2.	Барабаны колес передних и основных опор шасси.	Коррозионные поражения материала.
3.	Лонжероны стабилизатора.	Коррозионные поражения материала.
4.	Кронштейны крепления стабилизатора к хвостовой балке и киям.	Трещины, коррозионные поражения материала.
5.	Кронштейны крепления предкрылков.	Трещины, коррозионные поражения материала.
6.	Шлиц-шарниры колонки.	Трещины в элементах шлиц-шарниров.
7.	Качалки ползущек колонки.	Трещины качалок.
8.	Силовые детали и узлы конструкции вертолета, имеющие повреждения материала, отмеченные в ведомости дефектов или паспорте коррозионного состояния.	Механические повреждения деталей и узлов, трещины, коррозионные поражения материала.