

**Перечень зон и элементов конструкции самолета ЯК-42,
подлежащих обязательному фотодокументированию**

№ п/п	Объект фото документирования	Осмотр в эксплуатации по пункту РО	Предполагаемые дефекты	Примечание
1.	Крыло. Лонжерон №2. Стенка лонжерона №2 в зоне нервюры №15 (в зоне кронштейна крепления привода спойлера)	57.10.00Л	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
2.	Крыло. Нижняя панель. Секция №4. Обшивка в зоне крепления кронштейна опоры подкоса шасси в зоне поперечного стыка по нервюре №1.	57.10.00О	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
3.	Крыло. Нижняя панель. Секция №4. Обшивка в зоне стыка нижнего пояса лонжерона №2 со шпангоутом №44 между нервюрами № 3-4.	57.10.00Н	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
4.	Крыло. Лонжерон №2. Стенка лонжерона №2 между нервюрами №№1-4 в зоне отверстий крепления нижнего пояса лонжерона.	57.10.00Л	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
5.	Крыло. Лонжерон №2. Перестыковочный фитинг нижнего пояса лонжерона №2 в зоне нервюр №10-10А	57.10.00Г	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
6.	Крыло. Нервюра №18 к лонжерону №2. Верхний фитинг крепления нервюры №18 к лонжерону №2	57.10.00И	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
7.	Крыло. Нервюра №18 к лонжерону №2. Нижний фитинг крепления нервюры №18 к лонжерону №2	57.10.00И	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
8.	Крыло. Ниша главной стойки шасси. Опора шасси 42ДШ2001-03	57.40.00Б	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
9.	Центроплан. Секции нижней панели. Секция №5. Обшивка в зоне стыка шпангоута №44 с поясом лонжерона №2 центроплана	57.10.00К	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правый и левый борта)

№ п/п	Объект фото документирования	Осмотр в эксплуатации по пункту РО	Предполагаемые дефекты	Примечание
10.	Механизация крыла. Корневой закрылок. Балка №1. Ушковый кронштейн крепления балки №1 к нервюре №5	57.51.00ГР	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
11.	Механизация крыла. Корневой закрылок. Балка №2. Вильчатый кронштейн крепления балки №2 к нервюре №9	57.51.00А	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
12.	Механизация крыла. Концевой закрылок. Балка №3. Вильчатый и ушковый кронштейны крепления балки №3 к крылу	57.51.00А	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
13.	Механизация крыла. Концевой закрылок. Балка №4. Вильчатый и ушковый кронштейны крепления балки №4 к крылу	57.51.00А	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (правая и левая консоль)
14.	Фюзеляж. Гермополы. Поперечные балки пола в зоне шпангоутов №№ 35-37	53.10.00И 53.10.00Л	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 1
15.	Фюзеляж. Фонарь. Рама. Рама бокового стекла в зоне верхнего заднего угла	56.10.00А	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (с правого и левого бортов)
16.	Фюзеляж. Фонарь. Рама. Стягивающая накладка в зоне между боковым стеклом и форточкой (усиленный вариант)	56.10.00А	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 2 (с правого и левого бортов)
17.	Фюзеляж. Профиль на шпангоуте №59 в зоне туалета (угол стыковки с полом)	53.20.00АР	Трещины, коррозия	Количество фотографий: 1