

**Перечень зон и элементов конструкции самолетов Ил-62 и Ил-62М,
подлежащих обязательному фотодокументированию**

№ п/п	Зона, место конструкции	Наименование документа, определяющего проведение работ по документированию технического состояния	Тип ВС	Контролируемый дефект
1	2	3	4	5
1. Фюзеляж				
1.1	Внутренние поверхности стрингеров № 36 в зоне второго багажника (шп.69-74)	Бюл. № 1430-БЭ 53-10-53	Все Ил-62, Ил-62М	Поверхностная и расслаивающая коррозия на вертикальных и горизонтальных полках
1.2	Элементы конструкции подпольной части фюзеляжа в зоне задних туалетов шп.73-75 (стрингеры, обшивка, обода шпангоутов, профили, стенки, дублиеры, зашивка)	Бюл. № 1430-БЭ 53-10-54	Все Ил-62, Ил-62М	Поверхностная, расслаивающая, язвенная коррозия
1.3	Элементы конструкции подпольной части багажников №1, 2, 3 (обшивки, шпангоуты, стрингеры, дублиеры)	Бюл. №1430-БЭ 53-10-55	Все Ил-62, Ил-62М	Расслаивающая и очаговая коррозия

1	2	3	4	5
1.4	Прессованная панель фюзеляжа 2.20.0300.766.001/002 в зоне стр.22 (со стороны ниши шасси)	Бюл. №1430–БЭ 53-10-56	Все Ил-62, Ил-62М	Расслаивающая коррозия
1.5	Плита 2.20.0302.141.000 в зоне шп.63-65, стр.32-38-32	Бюл. №1430–БЭ 53-10-57	Все Ил-62, Ил-62М	Очаговая и расслаивающая коррозия на внешней поверхности плиты
1.6	Внутренняя поверхность обшивки в зоне шп. 40-41, стр.36-36	Бюл. №1430–БЭ 53-30-53	Все Ил-62, Ил-62М	Коррозия обшивки (возможна коррозия стрингеров)
1.7	Внутренняя поверхность обшивки и дублеров подпольной части в зоне переднего сливного бака туалета	Бюл. №1430–БЭ 53-30-54	Все Ил-62, Ил-62М	Коррозия поверхности обшивки и дублеров
2. Крыло				
2.1	Внешняя поверхность задней балки 2.20.1400.002.000	Бюл. №1430–БЭ 57-10-51К, 57-10-54К	Все Ил-62, Ил-62М	Поверхностная и расслаивающая коррозия
2.2	Нижние панели центроплана в желобках под проводку ЭЦН между нервюрами 2-6	Бюл. №1430–БЭ 57-10-52К	Все Ил-62, Ил-62М	Расслаивающая коррозия
2.3	Верхние прессованные панели подфюзеляжной части центроплана	Бюл. №1430–БЭ 57-10-53К	Все Ил-62, Ил-62М	Расслаивающая коррозия

1	2	3	4	5
2.4	Нижние панели подфюзеляжной части центроплана по вырезам под люки-лазы	Бюл. № 1440– БЭ 57-30-15	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
2.5	Нижние панели центроплана и ОЧК по вырезам под ЭЦН между нервюрами 6-7 ЦП и 3-5 ОЧК	Бюл. № 1440– БЭ 57-30-16, 17, 18	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
2.6	Кница, нижняя панель, наружный пояс заднего лонжерона	Бюл. № 1430– БЭ 57-10-75	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
2.7	Болты крепления нижних узлов навески рельсов закрылков 1, 3, 5, стенка рельса 4	Бюл. № 1430– БЭ 57-40-04, 15	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
2.8	Лента 2.50.1400.000.009; 010 крепления верхней обшивки отсека шасси в зоне хвостика нервюры 4	Дополнение к Бюл. № 1430– БЭ 57-10-81	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
3. Шасси				
3.1	Цилиндр амортизатора главной стойки шасси по контрольному отверстию	Бюл. № 1440– БЭ 32-10-04	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
3.2	Верхняя и нижняя проушины раскоса главной стойки шасси	Бюл. № 1430– БЭ 32-10-06	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины

1	2	3	4	5
3.3	Малоподвижные соединения передней и главных стоек шасси	4.21.01 РТО	Все Ил-62, Ил-62М	Трещины
4. Оперение				
4.1	Профиль 3420.045 киля	Бюл. № 1430–БЭ 55-30-03	Все Ил-62 Ил-62М	Трещины
4.2	Болты 3086А крепления верхних и нижних накладок к заднему лонжерону стабилизатора	Бюл. № 1430–БЭ 55-10-02	Все Ил-62, Ил-62М по зав. № 3830234, кроме зав. № 4727324	Трещины и обрыв головок болтов
4.3	Болты 2.20.3420.035.000 крепления накладок киля к заднему лонжерону	Бюл. № 1430–БЭ 55-30-02	Все Ил-62, Ил-62М по зав. № 3830234 кроме зав. № 4727324	Трещины и обрыв головок болтов